

県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [平成30年9月分]

運転状況	・9/19 パネルひび割れ確認(海外多結晶30度パネル1枚)。 ・9/21 17:13～9/28 10:00 一部回路切り離し(破損パネルを含む14枚発電停止)。 ・その他、特に異常なく運転中。					
	停電作業		土木工作物	電気工作物	波及	その他
	事故	0回	0回	0回	0回	0回
	作業	0回	1回	0回	0回	
点検状況	巡視点検	9月5日(2時間05分)、9月19日(2時間15分)		計測点検	9月19日(2時間15分)	
	発電設備	特に異常なし。				
	PCS	特に異常なし。				
	変電設備	特に異常なし。				
	その他	特に異常なし。				
	記事					
作業状況	・9/28 9:30～10:00 破損パネル取替実施。					
その他						



平成30年9月30日 12:00
太陽光発電所の状況