

県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [令和元年10月分]

運転状況	・10/3 ケーブル断線確認(海外多結晶30度パネル接続用1箇所)、一部回路切り離し(破損箇所を含むパネル14枚発電停止) ・10/24 パネルひび割れ確認(国内単結晶30度パネル1枚)、一部回路切り離し(破損箇所を含むパネル14枚発電停止) ・10/24 パネルアース線断線確認(国内単結晶30度パネル用2本)、運転には支障なし ※強風の影響と思われる ・その他、特に異常なく運転中					
	停電作業	事故	土木工作物	電気工作物	波及	その他
	作	業	0回	0回	0回	0回
点検状況	巡視点検	10月3日(1時間40分)、10月24日(2時間35分)		計測点検	10月24日(2時間35分)	
	発電設備	上記の他は特に異常なし。				
	PCS	特に異常なし。				
	変電設備	特に異常なし。				
	その他	特に異常なし。				
	配電					
作業状況	・10/24 職員2名にてパネル下に防草シート敷設(1m×50m)					
その他	・10/24 敷地内への家庭ゴミ投棄有り、清掃実施					



令和元年10月31日 12:00
太陽光発電所の状況